

1. О несчастном случае

В ходе расследования несчастного случая, произошедшего 13 июля 2019 года в 09 часов 04 минут с начальником цеха сортовой мельницы УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» установлено, что при запуске размольного отделения пшеничной секции «А» 2-го этажа цеха сортовой мельницы УП «БКХП» начальник цеха совместно с наладчиком производил осмотр (наладку) вальцевых станков для устранения выявленных на них неполадках. К ним подошла мастер и сказала, что на вальцевом станке RMX 100 RI (RM 301 A) просыпается зерно, в связи с чем начальник цеха дал мастеру указание открутить фиксирующий винт смотрового лючка вальцов на данном станке. Мастер открутил фиксирующий винт сотового лючка на вальцевом станке RMX 100 RI (RM 301 A) и ушел осматривать другие станки размольного отделения цеха. Начальник цеха подошел к вальцевому станку RMX 100 RI (RM 301 A), решив проверить наличие продукта в межвальцевом зазоре, в который сыпается с питающих вальцов. Правой рукой открыв крышку смотрового лючка ввел свою левую руку внутрь рабочей полости станка, где располагаются мелющие вальцы. При этом начальник цеха письменно пояснил, что в тот момент он был уверен, что станок остановлен, поэтому и ввел левую руку в его рабочую полость с мелющими вальцами. Пояснить в процессе расследования, чем была обусловлена его уверенность, что станок RMX 100 RI (RM 301 A) остановлен не смог. Сразу после введения руки его в рабочую полость станка начальник цеха получил травму вращающимися мелющими вальцами. После получения травмы он крикнул, что бы вызвали скорую помощь. В УЗ «Борисовская ЦРБ» ему был установлен диагноз: «Сдавление левой кисти: травматическая ампутация II, III, IV, V пальцев левой кисти. Обширная рвано-скальпированная рана левой кисти с дефектом кожи».

Причиной несчастного случая явилось нарушение требований по охране труда потерпевшим, являющимся должностным лицом, выразившееся в проведении им работ по осмотру (наладке) вальцевого станка RMX 100 RI (RM 301 A) без его отключения, со снятым защитным устройством - крышкой смотрового лючка мелющих вальцов, что явилось грубой неосторожностью.

Лицом, допустившим нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных правовых актов явился начальник сортовой мельницы УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов».

В ходе проведения специального расследования руководителю УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» выдано требование (предписание) на устранение выявленных нарушений законодательства об охране труда и направлено письмо с указанием выявленных в ходе проведения специального расследования нарушениях законодательства об охране труда, с предложением рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения.

К должностному лицу, допустившему нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов применены меры административного воздействия в виде штрафа.

Главный государственный инспектор
Борисовского межрайонного отдела
Минского областного управления
Департамента государственной инспекции труда



Д.В.Буткевич

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Борисовского
межрайонного отдела Минского областного управления
Департамента государственной инспекции труда



Н.С. Мажейко

2.О несчастном случае со смертельным исходом

В ходе расследования несчастного случая, произошедшего 17 июля 2019 года в 10 часов 15 минут с наладчиком оборудования и агрегатов в термообработке ООО «МП ВОЛГАС» установлено, что несчастный случай, с наладчиком произошел в результате поражения потерпевшего электрическим током при проведении им манипуляций в силовом шкафу электроустановки токов высокой частоты (далее ТВЧ). Прибывшие врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть наладчика.

Причинами несчастного случая явились: нарушение потерпевшим требований технических нормативных правовых актов, локальных актов по охране труда (технического кодекса установившейся практики, инструкций по охране труда) выразившееся в его самовольном проникновении в шкаф генератора ТВЧ находящимся под напряжением, а так же в невыполнении технических мероприятий, предотвращающих подачу напряжения к месту работы, что является грубой неосторожностью; невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда выразившееся в отсутствии контроля за соблюдением потерпевшим требований технических нормативных правовых актов, локальных нормативных актов по охране труда (технического кодекса установившейся практики, инструкций по охране труда), а также за технически правильной эксплуатацией энергетической установки, выразившееся в самовольном проникновении потерпевшего в шкаф генератора ТВЧ находящегося под напряжением, а так же в невыполнении им технических мероприятий, предотвращающих подачу напряжения к месту работы.

Лицами, допустившими нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов явились: наладчик оборудования и агрегатов в термообработке 5-го разряда ООО «МП ВОЛГАС»; мастер производственного участка ООО «МП ВОЛГАС», энергетик ООО «МП ВОЛГАС».

В ходе проведения специального расследования руководителю ООО «МП ВОЛГАС» выдано требование (предписание) от 21.10.2019 №2 на устранение выявленных нарушений законодательства об охране труда, направлено письмо с указанием выявленных в ходе проведения специального расследования нарушениях законодательства об охране труда, с предложением рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения.

Главный государственный инспектор
Борисовского межрайонного отдела
Минского областного управления
Департамента государственной инспекции труда



Д.В.Буткевич

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Борисовского
межрайонного отдела Минского областного управления
Департамента государственной инспекции труда



Н.С. Мажейко

3.0 несчастном случае со смертельным исходом

В ходе расследования несчастного случая, произошедшего 24 июля 2019 года в 14 часов 40 минут с водителем погрузчика 4 разряда ООО «Борисовская Бетонная Компания» (далее - ООО «ББК») установлено, что водитель погрузчика до 12 часов 00 минут занимался загрузкой бункеров инертных материалов при помощи погрузчика. После 13.00 часов водитель погрузчика и машинист мобильного агрегатированного комплекса для приготовления растворобетонных смесей ООО «ББК» начали производить работы по замене скребков смесителя «МАК-Бетон». Для этого они открыли задвижки смесителя (люки). Водитель погрузчика спустился в выгрузное отверстие комплекса «МАК-Бетон» и стал производить очистку рабочих поверхностей бетоносмесителя и скребков в том числе от прилипшего бетона и фрагментов смесей при помощи перфоратора. В этот момент произошло отключение электроэнергии по причине перегорания плавкой вставки в вводно-распределительном устройстве (ВРУ-0,4 кВт) производственной базы ГУП «ОЖКХ», расположенной по адресу: г. Жодино, улица Труда, 2Б. В момент отключения электроэнергии задвижка шибера смесителя стала закрываться, и грудная клетка водителя погрузчика оказалась сдавленной. Работниками Жодинского ГУП «ОЖКХ», была вызвана служба скорой медицинской помощи. В УЗ «Жодинская ЦГБ», водителю погрузчика был установлен диагноз: «Тяжелая сочетанная травма: 1. Закрытая травма грудной клетки (сдавление). Ушиб обеих легких и сердца. Множественные переломы ребер с 2-х сторон. 2-сторонний гемопневмоторакс. Состояние после дренирования плевральных полостей. 2. Закрытая травма живота. Травматический разрыв селезенки. Состояние после лапаротомии, спленэктомии. Ушиб печени. (клинически и лабораторно). Травматический шок. Респираторный дистресс синдром взрослых. Острая дыхательная недостаточность. Постгеморрагическая анемия (Т 06.8). Острая сердечная недостаточность (N17)». Согласно сообщения от 23.08.2019 ООО «ББК» водитель погрузчика скончался в отделении реанимации Минской областной клинической больницы.

Причиной несчастного случая явилось нарушение требований безопасности при эксплуатации (ремонте) бетоносмесителя мобильного агрегатированного комплекса «МАК-Бетон» выразившееся: в выполнении работ на бетоносмесителе без отключения подачи электропитания на соленоид, приводящий в действие пневмораспределитель и соответственно пневмоцилиндр; в необеспечении отсутствия (перекрывания подачи) избыточного давления воздуха в пневмоцилиндре, приводящем в действие затвор чаши бетоносмесителя при открытом отверстии в днище чаши; в

допуске к выполнению работ по обслуживанию (ремонту) бетоносмесителя (замене скребков) мобильного агрегатированного комплекса «МАК-Бетон» потерпевшего не имеющего соответствующую квалификацию по профессии, не прошедшего в установленном порядке обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.

Лицом, допустившим нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных правовых актов явился директор ООО «Борисовская Бетонная Компания».

В ходе проведения специального расследования руководителю ООО «Борисовская бетонная компания» выдано требование (предписание) от 20.01.2020 №4 на устранение выявленных нарушений законодательства об охране труда.

В Борисовский районный исполнительный комитет направлено письмо с указанием выявленных в ходе проведения специального расследования нарушениях законодательства об охране труда, с предложением рассмотреть вопрос о проведении внеочередной проверки знаний у директора ООО «Борисовская бетонная компания».

Главный государственный инспектор
Борисовского межрайонного отдела
Минского областного управления
Департамента государственной инспекции труда



Д.В.Буткевич

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Борисовского
межрайонного отдела
Минского областного управления
Департамента государственной инспекции труда



Н.С. Мажейко

4. О несчастном случае со смертельным исходом

В ходе расследования несчастного случая, произошедшего 14 октября 2019 года в 07 часов 40 минут со сторожем государственного предприятия «Миноблтопливо», было установлено, что сторож 13.10.2019 года в воскресенье пришел на работу в 7 часов 40 минут на территорию одного из участков ГП «Миноблтопливо». На следующий день 14.10.2019 в 07 часов 40 минут начальником участка ГП «Миноблтопливо» было обнаружено тело сторожа без признаков жизни. Прибывшие на место несчастного случая работники скорой медицинской помощи констатировали смерть сторожа. Согласно заключению Жодинского межрайонного отдела медицинских судебных экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь смерть сторожа наступила от острого отравления окисью углерода. Каких-либо телесных повреждений не обнаружено. При судебно-химической экспертизе в крови и моче обнаружен этиловый спирт в концентрации: 2,2 промилле в крови и 3,4 промилле в моче, что может соответствовать средней степени алкогольного опьянения. Смолевическим районным отделом по чрезвычайным ситуациям было проведено обследование кирпичной печи отопления расположенной в помещении для сторожей на участке ГП «Миноблтопливо», в ходе которого установлено, что печь эксплуатируется с нарушениями п.8. Постановления МЧС РБ от 24.05.2018 №37 «Требования к размещению и эксплуатации тепломеханических печей», а именно: нарушены нормы разделки и отступки от сгораемых конструкций (стен, перекрытий); дымоход трубы не обложен кирпичом, не очищен от сажи; не выполнена защита пола от возгорания из негорючих материалов шириной не менее 500 мм и длиной не менее чем на 100 мм больше топочного проема с каждой его стороны. Представителем РОЧС было указано, что при выявленных нарушениях, а именно «дымоход трубы не обложен кирпичом, не очищен от сажи», может образоваться плохая тяга, в результате которой, могло быть задымление во внутреннем объеме помещения, из-за чего в помещении могла образоваться повышенная концентрация углекислого газа.

Причинами несчастного случая явились:

1. Нарушение потерпевшим трудовой дисциплины, требований нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных актов по охране труда выразившееся в нахождении потерпевшего в рабочее время на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, что явилось грубой неосторожностью.

2. Невыполнение руководителем обязанностей по охране труда, выразившееся в не организации осуществления контроля за соблюдением потерпевшим локальных правовых актов по охране

труда, производственной и трудовой дисциплины в выходные и праздничные дни.

3. Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений выразившееся в эксплуатации помещения сторожей с кирпичной печью, у которой нарушены нормы разделки и отступки от сгораемых конструкций, дымоход не обложен кирпичом и не очищен от сажи, не выполнена защита пола от возгорания из негорючих материалов.

Лицами, допустившими нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов явились: сторож, начальник участка, директор.

В ходе проведения специального расследования руководителю Логойского филиала ГП «Миноблтопливо» выдано требование (предписание) на устранение выявленных нарушений законодательства об охране труда.

На имя руководителя Логойского филиала ГП «Миноблтопливо» направлено письмо с указанием выявленных в ходе проведения специального расследования нарушениях законодательства об охране труда, с предложением рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения.

Главный государственный инспектор
Борисовского межрайонного отдела
Минского областного управления
Департамента государственной
инспекции труда



Д.В.Буткевич

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Борисовского
межрайонного отдела Минского областного
управления Департамента государственной
инспекции труда



Н.С. Мажейко

5.О несчастном случае, приведшем к тяжёлой производственной травме

В ходе расследования несчастного случая, произошедшего 26 ноября 2019 года в 09 часов 45 минут с начальником бюро управления по рекламационной работе с поставщиками (далее – начальник бюро) ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», было установлено, что начальник бюро был командирован в г. Борисов в ОАО «Борисовский завод АГУ» сроком на 2 дня с 26 по 27 ноября 2019 для проведения совместных исследований несоответствующей продукции. 26.11.2019 начальник бюро на центральной проходной выписал разовый пропуск для входа на ОАО «Борисовский завод АГУ», отметил командировочное удостоверение о прибытии и в сопровождении ведущего инженера по качеству направился пешком на производственную площадку №2, расположенную по ул. Чапаева, 61 для выполнения служебного задания. Двигаясь пешком по тротуару, напротив административного здания по адресу: ул. Чапаева, д.78, начальник бюро поскользнулся и упал на спину, ударившись головой о тротуар, и потерял сознание. Прохожими была вызвана медицинская скорая помощь, и после оказания первой медицинской помощи в УЗ «Борисовская ЦРБ», он был доставлен в 5-ю Городскую клиническую больницу г. Минска, где работнику был установлен диагноз: «Закрытая ЧМТ средней степени тяжести от 26.11.2019, геморрагический ушиб левой лобной доли головного мозга, травматическая САК, с микроорганикой, перелом лобной кости».

Причиной несчастного случая явилось невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда, выразившееся в том, что не была организована уборка выпавших осадков в виде снега и наледи пешеходной зоны общего пользования (тротуара) территории города по ул. Чапаева в районе дома 78.

Лицом, допустившим нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных правовых актов явился начальник «Спецавтохозяйство» УП «Жилье» г.Борисов.

В ходе проведения специального расследования руководителю Борисовского городского унитарного предприятия «Жилье» выдано требование (предписание) на устранение выявленного нарушения законодательства об охране труда и направлено письмо с указанием выявленных в ходе проведения специального расследования нарушениях законодательства об охране труда, с предложением рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения.

Также в Борисовский районный исполнительный комитет направлена информация о необходимости проведения у директора УП «Жилье» внеочередной проверки знаний по вопросам охраны труда в комиссии для проверки знаний по вопросам охраны труда Борисовского районного исполнительного комитета.

Главный государственный инспектор
Борисовского межрайонного отдела
Минского областного управления
Департамента государственной инспекции труда



Д.В.Буткевич

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Борисовского
межрайонного отдела Минского областного управления
Департамента государственной инспекции труда



Н.С. Мажейко

6. О групповом несчастном случае на производстве

В ходе расследования несчастного случая, произошедшего 20 декабря 2019 года в 13 часов 30 минут с электрогазосварщиком и кровельщиком по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов (далее-кровельщик) ООО «СМУ-706», было установлено, что несчастный случай произошёл в результате падения потерпевших с высоты балкона 3-го этажа жилого дома при производстве демонтажных работ. 20 декабря 2019 года, электрогазосварщик и кровельщик ООО «СМУ-706» получив задание от начальника участка ООО «СМУ – 706» на демонтаж балконных ограждений на строительном объекте в г.Жодино приступили к выполнению задания. После обеденного перерыва в 13.00 часов работники приступили к демонтажу балконных ограждений 3-го этажа. Поднявшись на люльке подъемника, электрогазосварщик отстегнул страховочную привязь, перелез на балкон 3-го этажа и с помощью газовой горелки стал производить срезку балконных ограждений. Когда были срезаны почти все элементы ограждения балкона 3-го этажа, электрогазосварщику осталось отделить от балконной плиты одну стойку и часть горизонтального ограждения, прикрепленного к стене здания, из люльки подъемника перелез кровельщик, который отстегнул закрепленный к люльке подъемника предохранительный пояс и начал помогать электрогазосварщику демонтировать оставшуюся часть ограждения путем раскачивания стойки из стороны в сторону. В этот момент балконная плита 3-го этажа обломалась и упала на плиту 2-го этажа. При этом электрогазосварщик и кровельщик упали на землю.

Потерпевшие были доставлены в УЗ «Жодинская ЦГБ. электрогазосварщику установлен диагноз «Сочетанная травма. Открытый подтаранный вывих левой стопы с повреждением заднего большеберцового сосудистонервного пучка. Тупая травма грудной клетки. Перелом III-V ребер справа. ЗЧМТ легкой степени. Сотрясение головного мозга»; кровельщику - «Сочетанная травма. Компрессионный перелом тел Th 11 позвонка I степени, L1 позвонка III степени, L5 позвонка II степени. НФТО. Тупая травма грудной клетки. Перелом VI-IX ребер слева. ЗЧМТ легкой степени. Сотрясение головного мозга.».

Причинами несчастного случая явились:

1. Нарушение требований проектной документации при производстве работ по демонтажу балконных ограждений не в соответствии с проектом производства работ «Капитальный ремонт балконов в жилом доме в г.Жодино» утвержденного директором «СМУ-706» выразившееся в том, что работы по демонтажу балконных ограждений производились из люльки автогидроподъемника вместо

строительных инвентарных лесов, предусмотренных в проекте производства работ.

2. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, выразившееся в: допуске выполнения работ по демонтажу балконных ограждений без наряда-допуска на производство работ с повышенной опасностью и не обеспечение выдачи наряда-допуска на производство работ по демонтажу балконных ограждений с применением автогидроподъемника при выполнении работ на высоте более 2-х метров от пола без инвентарных лесов, подмостей и работ по разборке (обрушению) зданий и сооружений; отсутствии контроля за выполнением работниками требований инструкций по охране труда при производстве работ по демонтажу балконных ограждений потерпевшими, которые не применили средства индивидуальной защиты.

3. Невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда выразившееся в: допуске кровельщика по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов ООО «СМУ-706» к работе по демонтажу балконных ограждений без проверки знаний по вопросам охраны труда; не назначении лица по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ.

4. Нарушение потерпевшим требований локальных актов по охране труда (инструкции по охране труда), выразившиеся в том, что он осуществлял работу по демонтажу балконных ограждений без применения предохранительного пояса с надежно закрепленным стропом.

Лицами, допустившими нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных правовых актов явились: электрогазосварщик, начальник участка, Директор ООО «СМУ-706».

Главный государственный инспектор
Борисовского межрайонного отдела
Минского областного управления
Департамента государственной
инспекции труда



Д.В.Буткевич

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Борисовского
межрайонного отдела Минского областного
управления Департамента государственной
инспекции труда



Н.С.Мажейко